

<p>Motorflygförbundet Tillsynskontoret För UL - flyget</p>	<p style="text-align: center;">TMU-O</p> <p style="text-align: center;">TEKNISKT MEDDELANDE ULTRALÄTTA FLYGPLAN OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER</p>	<p style="text-align: right;">TMU O-11</p> <p style="text-align: right;">1991-08-22</p>
<p>TITEL</p> <p>Alla flygplanmotorer försedda med Bingförgasare</p>		
<p>BERÖRDA FLYGTYPEN</p> <p>Alla flygplanmotorer försedda med Bingförgasare</p>		
<p>HÄNDELSE</p> <p>Onormalt slitage av bränslenål (jet needle), låsring (needle clip) och flottörer (floats)</p>		
<p>ÅTGÄRD</p> <p>Åtgärder i enlighet med bifogad serviceinformation från Rotax skall utföras</p>		
<p>TID FÖR ÅTGÄRD</p> <p>Före nästa flygning</p>		
<p>Övrigt/Referens</p>		