

<p>Motorflygförbundet Tillsynskontoret För UL - flyget</p>	<p style="text-align: center;">TMU-O</p> <p style="text-align: center;">TEKNISKT MEDDELANDE ULTRALÄTTA FLYGPLAN OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER</p>	<p style="text-align: right;">TMU O-27</p> <p style="text-align: right;">2002-01-25</p>
<p>TITEL</p> <p>Flygförbud med motor Hirth 2705-R05</p>		
<p>BERÖRDA FLYGTYPEN</p> <p>Alla UL-flygplan med denna motortyp</p>		
<p>HÄNDELSE</p> <p>Två brott på vevaxeln har inträffat med motor av typ Hirth 2705-R05. Orsaken har varit resonanssvängningar i vevaxeln. Vid kontakter med tillverkaren har denne inte kunnat visa på åtgärder hur detta skall kunna undvikas i framtiden.</p>		
<p>ÅTGÄRD</p> <p>Alla flygplan med denna motortyp belägges med flygförbud till dess tillverkaren kan visa på lämpliga åtgärder som förhindrar ett återupprepande.</p>		
<p>TID FÖR ÅTGÄRD</p> <p>Omedelbar verkan.</p>		
<p>Övrigt/Referens</p> <p>Inga erfordras.</p>		