

<p>Motorflygförbundet Tillsynskontoret För UL - flyget</p>	<p style="text-align: center;">TMU-O</p> <p style="text-align: center;">TEKNISKT MEDDELANDE ULTRALÄTTA FLYGPLAN OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER</p>	<p style="text-align: right;">TMU O-36</p> <p style="text-align: right;">2006-07-02</p>
<p>TITEL</p> <p>Landningsställsinfästning</p>		
<p>BERÖRDA FLYGTYPEN</p> <p>Jabiru 450 UL</p>		
<p>HÄNDELSE</p> <p>Under förflyttning av en Jabiru 450 UL på marken brast huvudställets infästning till flygkroppen. Orsaken befanns vara en bult i förbandet som brustit. Brottytan är sådan att utmattningsbrott inte kan uteslutas.</p>		
<p>ÅTGÄRD</p> <p>Samtliga Jabiru 450 UL skall kontrolleras avseende dessa bultförband. Skulle tecken till utmattning eller slitage upptäckas skall bultarna i förbandet bytas.</p>		
<p>TID FÖR ÅTGÄRD</p> <p>Innan nästa flygning</p>		
<p>Övrigt/Referens</p>		