

**TITEL:** Byte av bränslepumpar på Rotaxmotorer

**BERÖRDA ENHETER:** Alla Rotax 912 motorer

**HÄNDELSE:** De senaste åren har flera pumpar upphört att fungera varför det i Rotax Maintenance Manual (Line maintenance) for Rotax Engine type 912 series, Sida 8, punkt 2.2 "Time limit for fuel pump", såsom "General note", införts följande skrivning: "The fuel Pump must be replaced every 5 years."

**ÅTGÄRD:** De som berörs av denna tidsbegränsning ska byta bränslepump.

**TIDPUNKT FÖR ÅTGÄRD:** Senast vid nästa 50-timmars service.

Motorflygförbundet  
Tillsynskontoret  
För  
UL - flyget

**TMU-O**  
TEKNISKT MEDDELANDE ULTRALÄTTA  
FLYGPLAN  
OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER

Åtgärder enligt denna TMU-O utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.