

## Händelserapport 12, 2020

Datum och tid för händelsen.

2020-07-26 kl. 10:52 lokal tid

Typ och modell av luftfartyg.

ATEC Zephyr (UL)

Händelsen skedde under.

- Privatflygning
- Skolning

Händelsen skedde

- Under flygning
- Under start
- Under landning
- Under taxning
- Stillastående på marken (uppställd, varmkörning)
- I hangar
- Under service/underhåll
- Annat

Typ av händelse

- Motorstörning
- Bränsle
- Propeller
- Styr, rodersystem och klaff
- Landställ
- Avionik
- Instrument
- Checklistor
- Risk för kollision med annat luftfartyg
- Fågelkollision
- Luftrumsintrång
- Väder
- Haveri
- Annat

## Händelserapport 12, 2020

Beskriv händelsen.

EK-Nav. Vid landning ESKK bana 21 kränger planet höger (ev. vindby på fenan). Eleven överkompenserar då (troligen) med vänsterroder, varvid planet kränger så kraftigt tillbaka att vänster bankant passeras och planet fortsätter ut på gräsytan till vänster om banan. Vid passage bankant kolliderar vänster huvudställ med ett banljus.

Skador på luftfartyg?

- Ja
- Nej