

Händelserapport 13, 2020

Datum och tid för händelsen.
2020-08-06 kl. 06:15 lokal tid

Typ och modell av luftfartyg.
CH 701

Händelsen skedde under.

- Privatflygning
- Skolning

Händelsen skedde

- Under flygning
- Under start
- Under landning
- Under taxning
- Stillastående på marken (uppställd, varmkörning)
- I hangar
- Under service/underhåll
- Annat

Typ av händelse

- Motorstörning
- Bränsle
- Propeller
- Styr, rodersystem och klaff
- Landställ
- Avionik
- Instrument
- Checklistor
- Risk för kollision med annat luftfartyg
- Fågelkollision
- Luftrumsintrång
- Väder
- Haveri
- Annat

Händelserapport 13, 2020

Beskriv händelsen.

Vibrationer som ledde till ett beslut att göra en utelandning. 500m fält som visade sig vara kuperat vid tänkt sättningspunkt.

Skador på luftfartyg?

- Ja
- Nej