

Händelserapport 19, 2020

Datum och tid för händelsen.

2020-10-18

Typ och modell av luftfartyg.

ICP Savannah S

Händelsen skedde under.

- Privatflygning
- Skolning

Händelsen skedde

- Under flygning
- Under start
- Under landning
- Under taxning
- Stillastående på marken (uppställd, varmkörning)
- I hangar
- Under service/underhåll
- Annat

Typ av händelse

- Motorstörning
- Bränsle
- Propeller
- Styr, rodersystem och klaff
- Landställ
- Avionik
- Instrument
- Checklistor
- Risk för kollision med annat luftfartyg
- Fågelkollision
- Luftrumsintrång
- Väder
- Haveri
- Annat

Händelserapport 19, 2020

Beskriv händelsen.

Avvikande vatten-temperaturvärden gjorde att en kontrollerad utelandning skedde på en åker, planet parkerades över natten med bondens tillstånd, dagen efter plockades vingarna av och planet fraktades tillbaka till flygklubben, efter en snabb kontroll på cylindertopp hittades en spricka mellan förbrännarkammare och vattensida på cylindertopp. Cylindertopp är skickad till tillverkare för åtgärd/utbyte.

Skador på luftfartyg?

Ja

Nej