

Händelserapport 4, 2020

Datum och tid för händelsen.

2020-05-09 kl 13:37 lokal tid

Typ och modell av luftfartyg.

CT-SW Flight design

Händelsen skedde under.

- Privatflygning
- Skolning

Händelsen skedde

- Under flygning
- Under start
- Under landning
- Under taxning
- Stillastående på marken (uppställd, varmkörning)
- I hangar
- Under service/underhåll
- Annat

Typ av händelse

- Motorstörning
- Bränsle
- Propeller
- Styr, rodersystem och klaff
- Landställ
- Avionik
- Instrument
- Checklistor
- Risk för kollision med annat luftfartyg
- Fågelkollision
- Luftrumsintrång
- Väder
- Haveri
- Annat

Händelserapport 4, 2020

Beskriv händelsen.

Vid sättnig får planet en uppåtkörare åt vänster och piloten försöker motskeva fullt, men får inte den respons som önskas och märker att planet är på väg att driva av banan. Då stöttar piloten med lite gas, men planet driver av banan helt. Då väljer piloten att inte försöka landa ner planet på gräset utan gör pådrag för att stiga. Men har för dålig stigfart och 30 graders klaff. Planet klipper åt vänster och jag förlorar kontrollen.

Skador på luftfartyg?

- Ja
- Nej