



Händelserapport 5, 2022, redigerad

Datum	2022-xx-xx
Tid	16.10 lokal tid
Plats	xxxx
Typ	Eurostar
Modell	EV-97
Klass	UL-B
Registrering	xx-xxx
Väder	Svag sidvind
Typ av flygning	Skolflygning
Del av flygningen	Landning
Typ av händelse	Ena vingen touchade marken vid sättning
Skador på luftfartyg	Liten buckla på skevrodret
Beskrivning av händelsen	<p>Vinge i kontakt med marken. Vid landning i sidvind från höger så nuddade vänster vinge marken. Inflygning, final och utflytning upplevdes helt normala både av eleven och läraren.</p> <p>Precis innan sättning hölls tillräcklig motskevning mot vinden och nosen var rakt i färdriktningen, med noshjulet väl över marken. Plötsligt dippade vänster vinge ner och vingspetsen rörde marken. Beröringen var knappt märkbar och landningen kunde fullbordas utan vidare problem.</p>