



TMU-O

TEKNISKT MEDDELANDE ULTRALÄTTA FLYGPLAN OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER

TMU-O 62

2024-12-17

Sida 1 av 1

TITEL: ROTAX Service Bulletin

GÄLLER: Denna obligatoriska servicebulletin (SB) kräver inspektion och eventuellt byte av oljespraymunstycket i specifika motorer i ROTAX® 912 i-, 915 i- och 916 i-serien, inklusive certifierade och icke-certifierade modeller.

ORSAK: Den åtgärdar ett tillverkningsproblem där överskott av LOCTITE® vid splitterkopplingshuset eller oljespraymunstycket kan blockera munstycket, vilket leder till otillräcklig kylning och potentiell statorskada, vilket kan leda till LANE-fel.

ÅTGÄRD: Om du äger, brukar, distribuerar eller servar ROTAX® 912 i, 915 i eller 916 i motorer inom det specificerade serienummerintervallet, eller om du har reservdelar listade i bulletinen, måste du vidta åtgärder!

- Läs servicebulletinen för att avgöra om din motor eller reservdelar påverkas.
- Kontrollera motorns serienummer och produktionsdatum mot den berörda motorlistan.
- Kontrollera om det finns någon tidigare installation av de översynssatser som anges i Servicebulletinen.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:**

- Åtgärd krävs vid nästa schemalagda underhåll eller inom 25 driftstimmar (men senast 1 år från utfärdandet av bulletinen).
- För ej levererade motorer och reservdelar måste överensstämmelse uppfyllas före första installationen.

VIKT OCH

BALANS: Viktförändring: Ingen.
Momentförändring: Ingen.

Följ Rotax Bulletin [Klicka här för att titta på den Obligatoriska Service Bulletinen](#)