

<p>Motorflygförbundet Tillsynskontoret För UL - flyget</p>	<p style="text-align: center;">TMU-O</p> <p style="text-align: center;">TEKNISKT MEDDELANDE ULTRALÄTTA FLYGPLAN OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER</p>	<p style="text-align: right;">TMU O-14</p> <p style="text-align: right;">1994-01-31</p>
<p>TITEL</p> <p>Utbyte av Teleflexkablar</p>		
<p>BERÖRDA FLYGTYPEN</p> <p>Samtliga flygplan med enkeltrådiga kablar (Teleflex) i det primära styrsystemet</p>		
<p>HÄNDELSE</p> <p>Svårigheten att kontrollera kablarnas kondition</p>		
<p>ÅTGÄRD</p> <p>Dessa kablar skall bytas inom ett intervall av 200 flygtimmar eller var 24 :e månad, vilket som först uppnås.</p>		
<p>TID FÖR ÅTGÄRD</p> <p>Inom 12 månader från detta TMU:s utgivande.</p>		
<p>Övrigt/Referens</p>		