

Motorflygförbundet  
Tillsynskontoret  
För  
UL- flyget

**TMU-O**  
TEKNISKT MEDDELANDE ULTRALÄTTA  
FLYGPLAN  
OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER

**TMU-O 51**  
2014-06-16  
Rev. 1  
2014-12-09  
Sida 1 av 1

**TITEL:** Kontroll av bultförbanden i vingstagens övre fästen.

**BERÖRDA ENHETER:** Ikarus C 42

**HÄNDELSE:** Tidigare utgåva av TMU-O 51 daterad 2014-06-16 avseende felaktig montering av vingstagen var inte baserad på tillverkarens föreskrifter och upphävs härmed i sin helhet.

Korrekt montering av vingstagen framgår av Ikarus C42 serie Parts Catalog C01-g och C01-a.

**ÅTGÄRD:** Ingen åtgärd krävs med anledning av upphävandet av TMU-O 51.

Åtgärder enligt denna TMU-0 utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.