

## Händelserapport 2, 2021

Datum och tid för händelsen.  
2021-01-17. Kl. 13:30 lokal tid

Typ och modell av luftfartyg.  
Bristell UL HD

Händelsen skedde under.

- Privatflygning
- Skolning

Händelsen skedde

- Under flygning
- Under start
- Under landning
- Under taxning
- Stillastående på marken (uppställd, varmkörning)
- I hangar
- Under service/underhåll
- Annat

Typ av händelse

- Motorstörning
- Bränsle
- Propeller
- Styr, rodersystem och klaff
- Landställ
- Avionik
- Instrument
- Checklistor
- Risk för kollision med annat luftfartyg
- Fågelkollision
- Luftrumsintrång
- Väder
- Haveri
- Annat

## Händelserapport 2, 2021

Beskriv händelsen.

EK skolning i trafikvarvet. Efter sättnig girar flygplanet kraftigt åt vänster (väster) på bana 01 och rulla av ut i snön och fastnar där. Inga skador uppstod i samband med händelsen. Orsak: Pilotens högra ärm fastnade i trottelspaken när piloten skulle nollställa klaffarna efter landning varvid full motoreffekt ges och flygplanet girar kraftigt åt vänster. ASR rapport inskickad till TS.

Skador på luftfartyg?

Ja

Nej