

## Händelserapport 20, 2020

Datum och tid för händelsen.

2020-12-19

Typ och modell av luftfartyg.

Zephyr 2000

Händelsen skedde under.

- Privatflygning
- Skolning

Händelsen skedde

- Under flygning
- Under start
- Under landning
- Under taxning
- Stillastående på marken (uppställd, varmkörning)
- I hangar
- Under service/underhåll
- Annat

Typ av händelse

- Motorstörning
- Bränsle
- Propeller
- Styr, rodersystem och klaff
- Landställ
- Avionik
- Instrument
- Checklistor
- Risk för kollision med annat luftfartyg
- Fågelkollision
- Luftrumsintrång
- Väder
- Haveri
- Annat

## Händelserapport 20, 2020

Beskriv händelsen.

Vid landning demonstrerade flygläraren vingglidning. När vingglidning skulle avslutas innan sättning hade sidrodret fastnat. Full effekt och stigning med fullt sidroder. Efter en stund kunde flygläraren få loss pedalen och göra normal landning. Vänster pedal på höger sida hade gått förbi skallen på stoppbulten.

Skador på luftfartyg?



Ja



Nej