



## Händelserapport 11, 2021

Datum	2021-08-09
Tid	11.50
Typ	Aerospool WT9 Dynamic
Väder	CAVOK
Typ av flygning	Skolflygning
Del av flygningen	Under start
Typ av händelse	Motorstörning
Skador på luftfartyg	Nej
Beskrivning av händelsen	<p>Under skolning med elev, touch-and-go. Eleven som flyger.</p> <p>Efter motorpådrag och lättning kraftigt varvtalsfall med onormalt (skramlande) ljud, som lärare tar jag omedelbart över kontrollen och drar av gasen, sänker nosen och landar på återstående del av banan.</p> <p>Efter måttlig inbromsning återstår ca. 50 - 75m av banan.</p> <p>Orsaken till motorstörningen: en av fyra skruvar/brickor som sitter i luftintaget har lossnat och sugits in i 2:ans cylinder med sönderknackning av tändstiften som följd.</p>