



Händelserapport 1, 2022, redigerad

Datum	2022-xx-xx
Tid	13.50 lokal tid
Plats	xxxx
Typ	Eurostar
Modell	Evektor EV97
Registrering	xx-xxx
Väder	CAVOK
Typ av flygning	Skolflygning
Del av flygningen	Studs och gå
Typ av händelse	Punktering
Skador på luftfartyg	Nej. Punktering på höger hjul
Beskrivning av händelsen	<p>Vid landning för studs-och-gå, stannade flygplanet helt utan att broms var ansatt. Efter kupering konstaterades att höger däck var punkterat. Efter diskussion sade eleven som hade taxat ut, men som var lite ovan vid flygplanet, att det hade känts trögt redan vid uttaxningen för start bana 32 från flygklubben.</p> <p>Troligen hade urluftningen påbörjats redan då och sedan fortsatt under flygningen. Flygplanet bärgades från banan och däck och slang byttes. Hålet har troligen uppstått genom att ett föremål trängt in i slangen.</p> <p>Ca 2 timar senare skedde nästa punktering på ett av klubbens andra flygplan.</p>