



## Händelserapport 3, 2022, redigerad

Datum	2022-xx-xx
Tid	11.44
Plats	xxxx
Typ	Voyager-II
Modell	
Klass	UL-A
Registrering	xx-xxx
Väder	
Typ av flygning	Privatflygning
Del av flygningen	Plané
Typ av händelse	Motorstörning
Skador på luftfartyg	Totalhaveri
Beskrivning av händelsen	Motorstopp under rekreativ flygning i närområdet av Sävsjö. Efter motorstopp nödlandade flygplanet på ett hygge. Ombord fanns förutom piloten också en passagerare. Både pilot och passagerare fick svåra skador på benen.