



Händelserapport 1, 2024

Datum	2024-03-24
Tid	14.30
Plats	ESSP
Typ	Flygplan
Modell	Zephyr 2000
Klass	NUF
Registrering	SE-VZM
Väder	Sidvind från vänster, byig vind, 040/10-12 kt (60 graders infallsvinkel)
Typ av flygning	Privat
Del av flygningen	Sättning (bana 09)
Typ av händelse	Sidvindslandning
Skador på luftfartyg	Betydande
Personskador	Inga
Beskrivning av händelsen	<p>I samband med landning girade flygplanet av banan ut på ojämn mark varvid landstället bröts av med propeller och vingskada skada som följd.</p> <p>Föraren klarade sig helt utan skador och kunde själv ta sig ur flygplanet. Flygplatsens räddningspersonal såg händelsen och var på plats inom ett par minuter.</p> <p>Föraren startade ca 14:00 lokal tid i avsikt att träna start o landning. Tornet var stängt men flygplatsens ramp/ räddningspersonal var på plats för egna arbetsuppgifter.</p> <p>Vid den 6:e landningen gjorde piloten omdrag p.g.a. fåglar över banan och fortsatte i varvet för ny landning.</p> <p>Där blev föraren distraherad av en större mängd fåglar av sparvstorlek som korsade banan omedelbart framför honom varför sättningen kom att ske med avdrift och efterföljande gir av banan ut på ojämn gräsyta med åtföljande skador.</p> <p>Flygplanet blev liggande ca 10 meter från bankanten.</p> <p>Bana 09 användes innebärande sidvind från vänster. Vinden var byig ,ca 40grader/10-12 kt.</p> <p>Flygplatsen var angelägen om att flytta flygplanet p.g.a. ankommande chartertrafik varför man med hjälp av kranbil lyfte flygplanet och transporterade det till hangar.</p> <p>Anmälan till JRCC skedde genom räddningsledarens försorg. Polis kom till platsen och förhörde föraren och upprättade rapport.</p>