

## Händelserapport 18, 2020

Datum och tid för händelsen.  
2020-07-24 kl. 14:35 lokal tid

Typ och modell av luftfartyg.  
Dynamic WT9

Händelsen skedde under.

- Privatflygning
- Skolning

Händelsen skedde

- Under flygning
- Under start
- Under landning
- Under taxning
- Stillastående på marken (uppställd, varmkörning)
- I hangar
- Under service/underhåll
- Annat

Typ av händelse

- Motorstörning
- Bränsle
- Propeller
- Styr, rodersystem och klaff
- Landställ
- Avionik
- Instrument
- Checklistor
- Risk för kollision med annat luftfartyg
- Fågelkollision
- Luftrumsintrång
- Väder
- Haveri
- Annat

## Händelserapport 18, 2020

Beskriv händelsen.

Fick bird strike precis under sättnig vid landning. Vi kunde se att det skulle ske men kunde inte/valde att inte göra något åt det utan fullföljde landningen. Kråkan tog i under klaffen, fullt utfälld klaff.

Skador på luftfartyg?

- Ja
- Nej