

Händelserapport 9, 2020

Datum och tid för händelsen.

2020-07-15

Typ och modell av luftfartyg.

Best off Nynja (Skyranger)

Händelsen skedde under.

- Privatflygning
- Skolning

Händelsen skedde

- Under flygning
- Under start
- Under landning
- Under taxning
- Stillastående på marken (uppställd, varmkörning)
- I hangar
- Under service/underhåll
- Annat

Typ av händelse

- Motorstörning
- Bränsle
- Propeller
- Styr, rodersystem och klaff
- Landställ
- Avionik
- Instrument
- Checklistor
- Risk för kollision med annat luftfartyg
- Fågelkollision
- Luftrumsintrång
- Väder
- Haveri
- Annat

Händelserapport 9, 2020

Beskriv händelsen.

Bränsleslangar helt upplösta. Vid besiktningen luktade det bensin i cockpiten. Lyfte ur sitsarna och inspekterade tankar och anslutningar, när jag petade lite på slangen som sammankopplar tankarna så skvalade det ut bensin. Tittade närmare på andra bränsleslangar och några var i lika dåligt skick och bränsle läkte ut. Troligen har dessa slangar aldrig bytts.

Skador på luftfartyg?

- Ja
- Nej