



TMU-O

TEKNISKT MEDDELANDE ULTRALÄTTA FLYGPLAN
OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER

TMU-O 61

2024-11-12

Sida 1 av 2

TITEL: Felmonterade Nödfallskärmsskydd

GÄLLER: Besiktning av nödfallskärmsskydd.
Alla flygplan utrustade med nödfallskärmssystem, ska kontrolleras så den återinstalleras på ett korrekt sätt.

ORSAK: Vid underhåll påvisades att brister vid installation har förekommit. (se bild sid 2): Där räddningsskärmen är placerad upp och ner, den är även fixerad med buntband vilket hindrar skärmen från att fungera korrekt.

ÅTGÄRD: Vid demontering och installation följ tillverkarens instruktioner.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inför nästa flygning.

**VIKT OCH
BALANS:** Viktförändring: Ingen.

En god idé är att man håller koll på utgivna servicebulletiner från tillverkaren för ditt flygplan.

För Dynamic WT9; obligatorisk servicebulletin ZBWT9 29A/2024



TMU-O

TEKNISKT MEDDELANDE ULTRALÄTTA FLYGPLAN
OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER

TMU-O 61

2024-11-12

Sida 2 av 2



[Service Instructions Aerospool.sk.](https://www.aerospool.sk/)

Åtgärder enligt denna TMU-O utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.