

Händelserapport 7, 2020

Datum och tid för händelsen.

2020-06-23 kl. 20:30 lokal tid

Typ och modell av luftfartyg.

CTSW flight design

Händelsen skedde under.

- Privatflygning
- Skolning

Händelsen skedde

- Under flygning
- Under start
- Under landning
- Under taxning
- Stillastående på marken (uppställd, varmkörning)
- I hangar
- Under service/underhåll
- Annat

Typ av händelse

- Motorstörning
- Bränsle
- Propeller
- Styr, rodersystem och klaff
- Landställ
- Avionik
- Instrument
- Checklistor
- Risk för kollision med annat luftfartyg
- Fågelkollision
- Luftrumsintrång
- Väder
- Haveri
- Annat

Händelserapport 7, 2020

Beskriv händelsen.

Efter sättnig så girade planet åt vänster varpå jag gick av banan ca 10-15 meter ut på gräset bredvid. Taxade ånyo upp på banan för att bli klarerad att taxa in till plattan.

Skador på luftfartyg?

- Ja
- Nej